

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIONES DECIBELÍMETRO TES 1352

Encendido / Apagado: Con el botón verde, presionando una vez enciende, presionando nuevamente se apaga.

Selección de curva de compensación: Con el botón A/C, se selecciona entre las curvas de compensación A y C. La curva seleccionada se verá en pantalla.

Selección de velocidad de respuesta: La tecla FAST/SLOW permite seleccionar entre las dos velocidades de respuesta del equipo: Rápida y Lenta. La respuesta seleccionada se verá en pantalla.

Selección del rango: La tecla LEVEL permite elegir el rango de medición. El rango seleccionado se verá en pantalla.

Retención del máximo: La tecla MAX muestra en pantalla el máximo nivel de presión sonora medido desde el momento en que se activa. Al desactivar la función, el máximo retenido se pierde.

Almacenamiento de la medición: Si se mantiene presionada durante 3 segundos la tecla RECORD, se inicia el almacenamiento de datos en memoria a intervalos regulares. Este intervalo, al igual que la fecha y hora, se establece desde la PC, mediante el software del instrumento. Para detener el almacenamiento, presionar la tecla RECORD durante 3 segundos. Para borrar todos los datos almacenados, encender el equipo con la tecla RECORD presionada, y soltarla cuando la pantalla indique CLR RECORD.

Para hacer una medición:

1. Usar SIEMPRE con el paravientos colocado.
2. Encender el equipo presionando la tecla RECORD para borrar los datos previos.
3. Seleccionar la curva de compensación (A o C) y la velocidad de respuesta (Fast o Slow).
4. Fijar el rango de medición.
5. Para iniciar el registro en memoria, presionar RECORD por 3 segundos (en pantalla titila la leyenda Record en el ángulo inferior derecho).
6. Terminado el muestreo, detener la medición presionando RECORD por 3 segundos.
7. Descargar los datos registrados a la PC mediante el software SoundMeter.