

Luxómetro UV

SIAFA 532



Características Generales

- Mide la luz UV en el entorno Monitoreo y control de procesos
- Sonda extraíble para facilitar el acceso a la fuente
- Rango de medición que cubre completamente los rayos UVA y UVB
- Gran pantalla LCD para una fácil lectura
- Función de apagado automático
- Función Max / Min



Sensor de luz desmontable y giratorio

ESPECIFICACIONES

Rango de medición	1 a 3999 uw / cm ² ; 0,01 a 39,99 mw / cm ²
Región de longitud de onda de sensibilidad	260nm ~ 395nm
Longitud de onda para calibración	365 nm
Precisión	± 3% de lectura, ± 5dpts
Tiempo de respuesta	0.5 segundos
Características de temperatura	± 0.1% / ° C (lejos de 25 ° C)
Batería	tamaño AA batería x 2
Dimensiones	169x63x37 mm
Peso	aproximadamente 210 g